

メーカー： ダイハツ

車種名： ミラ / ミラ カスタム  
(キーフリー装着車)

管理No： E702905B2

年式： H20 / 12 ~ H25 / 02


車体型式： L27# / 28#系

更新日： H25 / 03

**イモビリアダプター「IM84」40Pカブラの接続先は、次ページをご覧ください。**


この情報は都度変更されますので、お取り付けの前に必ず最新情報をご確認ください。

『 <http://www.mskw.co.jp/engsta/> 』



**ドアスイッチ配線(茶色線)**


イモビライザー装着車は  
必ず配線してください。



(全ドア)

**L端子配線(灰色線)**

青色6Pカブラ



**アースポイント**



注：カブラの配線は、ハーネス側から見た図です。

グレード、オプション装着状況等により、車体側配線色やカブラの位置等が異なる場合があります。  
その場合は、本体添付の取付説明書に従って、接続先を探してお取り付けください。

メーカー: ダイハツ

車種名: ミラ / ミラ カスタム  
(キーフリー装着車)

管理No: E702905B2

年式: H20 / 12 ~ H25 / 02

車体型式: L27# / 28#系


更新日: H25 / 03

この情報は都度変更されますので、お取り付けの前に必ず最新情報をご確認ください。『 <http://www.mskw.co.jp/engsta/> 』

ターボタイマー作動中はキーフリーシステム及びキーレスによるドアロック / アンロックが出来なくなります。


また、リモコンエンジンスターターでエンジン始動中、キーフリーシステムの受信範囲が極端に短くなる場合があります。

**注意** 40Pカブラはバッテリーのマイナス端子をはずして2~3分放置してから割り込ませて下さい。バッテリーのマイナス端子をはずさずにカブラの抜き差しをおこなうと車両のECUが故障します。




専用ハーネス「T804D」橙線の接続先 (STT線)  
**必ず配線してください。**

助手席グローブボックス下側のエンジンコントロールユニットへ差し込まれている一番奥の灰色カブラ (31P) の「白/赤」線へエレクトロタップを使用して接続します。




灰色31Pカブラ (拡大図)



白 / 赤線へ接続

イモビリアダプター「IM84」  
IM84専用ハーネス  
2Pコネクターの接続



イモビリアダプター「IM84」  
40Pカブラ割り込み接続先



注: カブラの配線は、ハーネス側から見た図です。グレード、オプション装着状況等により、車体側配線色やカブラの位置等が異なる場合があります。その場合は、本体添付の取付説明書に従って、接続先を探してお取り付けください。