

メーカー: ダイハツ

車種名: プーンルミナス
(キーフリー装着車)

管理No: E703600B2

年式: H20 / 12 ~ H24 / 03

車体型式: M50#/51#系


更新日: H24 / 04

イモビリアダプター「IM84」40Pカブラの接続先は、次ページをご覧ください。


この情報は都度変更されますので、お取り付けの前に必ず最新情報をご確認ください。

『 <http://www.mskw.co.jp/engsta/> 』


**専用ハーネス「T804D」
橙線の接続は不要です。**



ドアスイッチ配線(茶色線)
必ず配線してください。



L端子配線(灰色線)



アースポイント



注: カブラの配線は、ハーネス側から見た図です。
グレード、オプション装着状況等により、車体側配線色やカブラの位置等が異なる場合があります。
その場合は、本体添付の取付説明書に従って、接続先を探してお取り付けください。

メーカー: ダイハツ

車種名: プーンルミナス
(キーフリー装着車)

管理No: E703600B2

年式: H20/12 ~ H24/03

車体型式: M50#/51#系


更新日: H24/04

この情報は都度変更されますので、お取り付けの前に必ず最新情報をご確認ください。 『 <http://www.mskw.co.jp/engsta/> 』

ターボタイマー作動中はキーフリーシステム及びキーレスによるドアロック/アンロックが出来なくなります。


また、リモコンエンジンスターターでエンジン始動中、キーフリーシステムの受信範囲が極端に短くなる場合があります。

注意 40Pカブラはバッテリーのマイナス端子をはずして2~3分放置してから割り込ませてください。バッテリーのマイナス端子をはずさずにカブラの抜き差しを行なうと車両のECUが故障します。



イモビリアアダプター「IM84」

IM84専用ハーネス
2Pコネクターの接続



「灰」線側は接続しない

イモビリアアダプター「IM84」

40Pカブラ割り込み接続先

シフトケージのカバーを外します。



オーディオユニットを外します。



ネジ2本にて固定されています。

オーディオスペース左奥のキーフリーECUの40Pカブラを外して割り込ませます。



カブラは奥側にあります。

注: カブラの配線は、ハーネス側から見た図です。

グレード、オプション装着状況等により、車体側配線色やカブラの位置等が異なる場合があります。

その場合は、本体添付の取付説明書に従って、接続先を探してお取り付けください。