

メーカー: マツダ

車種名: キャロル
(純正キーレスなし車)

管理No: K501402C2

年式: H21 / 12 ~ H25 / 03

車体型式: HB25S

更新日: H25 / 08




この情報は都度変更されますので、お取り付けの前に必ず最新情報をご確認ください。『 <http://www.mskw.co.jp/engsta/> 』




ドアロックハーネスの接続先

ドアロック取付不可


白色4Pカプラ



ドアスイッチ線の接続先



BCM & J / B



カプラはJ / Bの裏側についているBCMの側面にあります。作業をする際には、J / Bを固定しているボルトを外す必要があります。

注: カプラの配線は、ハーネス側から見た図です。
盗難発生警報装置(アラーム)装備車は、警報装置の設定を解除し、ご使用ください。
解除出来ない場合は、お取り付け出来ません。
グレード、オプション装着状況等により、車体側配線色やカプラの位置等が異なる場合があります。
その場合は、本体添付の取付説明書に従って、接続先を探してお取り付けください。