

メーカー： トヨタ

車種名： bB

管理No： E100104B

年式： H22 / 07 ~ H28 / 07


車体型式： C2#系

更新日： H28 / 08

イモビラダプター「IM84」40Pカブラの接続先は、次ページをご覧ください。


この情報は都度変更されますので、お取り付けの前に必ず最新情報をご確認ください。

『 <http://www.mskw.co.jp/engsta/> 』



L端子配線(灰色線)

青色8Pカブラ



白 / 赤

ドアスイッチ配線(茶色線)

イモビライザー装着車は

白色11Pカブラ



白 / 青

(全ドア)

注：カブラの配線は、ハーネス側から見た図です。

グレード、オプション装着状況等により、車体側配線色やカブラの位置等が異なる場合があります。

その場合は、本体添付の取付説明書に従って、接続先を探してお取り付けください。

メーカー： トヨタ

車種名： bB

管理No： E100104B

年式： H22 / 07 ~ H28 / 07


車体型式： C2#系

更新日： H28 / 08


この情報は都度変更されますので、お取り付けの前に必ず最新情報をご確認ください。『 <http://www.mskw.co.jp/engsta/> 』

ターボタイマー作動中は、キーフリーシステム及びキーレスによるドアロック/アンロックが出来なくなります。
また、リモコンエンジンスターターでエンジン始動中、キーフリーシステムの受信範囲が極端に短くなる場合があります。

注意 40Pカブラは、バッテリーのマイナス端子をはずして2~3分放置してから割り込ませてください。バッテリーのマイナス端子をはずさずにカブラの抜き差しを行なうと、車両のECUが故障します。



イモビアダプター「IM84」
IM84専用ハーネス
2Pコネクターの接続



「灰」線側は接続しない

イモビアダプター「IM84」
40Pカブラー割り込み接続先



アースポイント



注：カブラの配線は、ハーネス側から見た図です。
グレード、オプション装着状況等により、車体側配線色やカブラの位置等が異なる場合があります。
その場合は、本体添付の取付説明書に従って、接続先を探してお取り付けください。