

メーカー： トヨタ

車種名： ピクシススペース
(キーフリー装着車)

管理No： E114002B2

年式： H25 / 07 ~ H29 / 01


車体型式： L57# / 58#系

更新日： H29 / 09

この情報は都度変更されますので、お取り付けの前に必ず最新情報をご確認ください。『 <http://www.mskw.co.jp/engsta/> 』

注意


40Pカプラはバッテリーのマイナス端子をはずして2~3分放置してから割り込ませてください。バッテリーのマイナス端子をはずさずにカプラの抜き差しを行なうと車両のECUが故障します。



イモビダブター「IM84」
40Pカプラ割り込み接続先



イモビダブター「IM84」
IM84専用ハーネス
2Pコネクターの接続



ターボタイマー作動中は、キーフリーシステム及びキーレスによるドアロック/アンロックが出来なくなります。
また、リモコンエンジンスターターでエンジン始動中、キーフリーシステムの受信範囲が極端に短くなる場合があります。

注：カプラの配線は、ハーネス側から見た図です。
グレード、オプション装着状況等により、車体側配線色やカプラの位置等が異なる場合があります。
その場合は、本体添付の取付説明書に従って、接続先を探してお取り付けください。